

611

Spritzspachtel

Aufgetragen wird der 611 Spritzspachtel mit einer Spritzpistole. Auch auf großen Flächen bildet er eine völlig ebene Fläche. Sie isoliert Grundierungen und Acryl-Lacke von Polyester-Spachtelmassen. Er schützt vor Fehlern in der Oberfläche, der vorher aufgetragenen Spachtelmasse, die durch zu hohe bzw. geringe Härtemengen auftreten.

Er zeichnet sich durch eine sehr hohe Haftfähigkeit aus und ermöglicht das Lackieren auch auf vertikalen Flächen.



Polyesterspachtelmassen vor dem Auftragen der 611 Spachtelmasse entfetten und trocken anschleifen (P240). Grundierungen vor dem Auftragen entfetten und trocken (P220-P280) anschleifen anschließend nochmals entfetten. Stahlflächen vor dem Auftragen entfetten und trocken (P80-P120) anschleifen anschließend nochmals entfetten. Aluminiumflächen vor dem Auftragen entfetten, mit einem Schleifvlies mattieren und anschließend nochmals entfetten. Lackierte Flächen vor dem Auftragen entfetten, trocken anschleifen (P220-P280) anschließend nochmals entfetten. Kunststoffe vor dem Auftragen entfetten mit einem Schleifvlies mattieren und anschließend nochmals entfetten.



611: 100%
Härter: 3-4%
Verdünner: max 10%



2,2-3,0 mm



5 min



2,2-3,0 mm



20°C: 2-3 h
60°C: 30 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59116	1kg	hellgrau
59369	3kg	
Verarbeitungszeit	20-30 min	
Farbe	hellgrau	
Achtung	Den Spritzspachtel nicht direkt auf reaktive Oberflächen, einkomponentige Acryl-Produkte und Oberflächen aus Nitrozellulose auftragen.	
Achtung	Nach dem Aushärten grob anschleifen (P180-240) anschließend fein anschleifen (P240-P320). Nach dem Schleifen Acryl-Grundierung auftragen.	
Haltbarkeit	611: 12 Monate	

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.